ANEXO 4



O Responsável pela Pega de Fogo possui cédula de explosivos devidamente atualizada							V	Sim	П	Não□	N/
Todos os intervenientes foram sensibilizados no âmbito das medidas de segurança específicas a implementar						4	Sim	ī	Não□	NA	
Existe alguma via rodoviária em exploração no raio de ação da Pega (200m)						4	Sim	$\overline{\Box}$	Não 🗌	N/	
O corte da via rodoviária será efetuado com recurso a entidade externa (Ex. GNR)							4	Sim	$\overline{\Box}$	Não□	N/
As vias rodoviárias secundárias/adjacentes encontra-se cortadas de acordo com o desenho acima mencionado						encionado	V	Sim	Ē	Não□	N/
Existe plano de sinalização temporário implementado e aprovado pela CSO/Dono de Obra						V	Sim	Ħ	Não□	N/	
Estão ao dispôr todos os meios mecânicos e humanos de forma a garantir a limpeza das vias							Sim	Ħ	Não 🗔	N/	